

Porte coulissante ST2 auto move

La plus belle combinaison de confort et technologie



Visiblement
en avance




Les avantages réunis par la ST2



En savoir plus
sur la
ST2 auto move

- La porte coulissante bois-métal la plus mince de Suisse, avec jusqu'à 94 % de verre
- Moteur invisible au fonctionnement silencieux, rapide, sûr et durable
- Confort sur pression d'un bouton via un fonctionnement intégré, télécommande avec touche de code en option, application Somfy ou système de domotique basé KNX
- Installation facile car seule une prise 230 V est nécessaire
- Batterie de secours en standard qui assure la fermeture même en cas de panne d'électricité
- Solution de 4B innovante et brevetée
- Disponible également pour la rénovation car la motorisation est intégrée dans la porte
- Commande possible avec l'app Somfy connectée à un système TaHoma




Ouverture

Arrêt

Fermeture



ST2 auto move
Coupe supérieure



Texte descriptif
NPK

Porte coulissante à levage motorisée : élément en deux parties, schéma A, 1 vantail mobile, 1 partie fixe. Motorisation : invisible, silencieuse, à réaction rapide, commande à distance radio, KNX et Smart Home ready (p. ex. 4B ST2 auto move ou similaire). Accessible aux fauteuils roulants ou sans seuil, étanchéité à la pluie battante 9A selon DIN EN 14351.

Dimensions

Poids du vantail mobile	max. 400 kg
Largeur du vantail (dimensions extérieures du vantail)	1200 – 3200 mm
Hauteur du vantail (dimensions extérieures du vantail)	1900 – 2600 mm
Largeur du cadre (dimensions extérieures du cadre)	2630 – 7400 mm

Exécution

- Variantes d'ouverture selon schéma A
- Sécurité de base 4B
- RC2 possible mais sans certification (aucune poignée verrouillable)




Schéma A :
ouvrant à gauche ou à droite

Suppléments de prix

- Motorisation CHF 3250.- (hors TVA)
- Télécommande radio CHF 100.- (hors TVA)

La porte coulissante ST2 avec auto move 4B n'est pas destinée à une utilisation comme porte d'entrée principale, sortie d'urgence, issue de secours ou porte anti-incendie. Elle n'est pas non plus appropriée aux jardins d'enfants et aux écoles.